

Fusion Mineral Paint – Technikai és Használati Útmutató

A Fusion Mineral Paint egy vízbázisú, beépített alapozót és fedőréteget tartalmazó magas tisztaságú akrilfesték– legtöbb felületen nincs szükség más kiegészítőre.

A Fusion Mineral Paint összetételében közel áll a professzionális művészeti festékekhez, nem a barkácsáruházi akrilfestékekhez. A festék alapja ipari minőségű, tiszta akrilgyanta. Ez azt jelenti, hogy nem tartalmaz olcsóbb vinil- vagy latex-adalékokat, amelyek a festéket idővel rideggé, sárgává vagy gyengébb tapadásúvá tennék.

Ennek köszönhető a rendkívüli tartósság, moshatóság és a sárgulásmentes felület.

1. Tisztítás és előkészítés

A tartós és szép végeredményhez a felület megfelelő előkészítése kulcsfontosságú.

- **Általános tisztítás:** mosogatószeres vagy szappanos vízzel távolítsd el a port, zsírt, koszt. Öblítsd le tiszta vízzel, hagyd teljesen megszáradni.
- **Viaszeltávolítás:** korábbi viaszréteget, csiszold meg vagy szagtalan hígítóval (mineral spirits)/ lakbenzinnel töröld le, majd szükség esetén enyhén csiszold át a felületet.
- **Málló, pergő réteg:** mindig csiszold vissza stabil alapig.
- **Magasfényű felület (lakk, lakkozott bútor):** finom csiszolással (220-as) mattítsd meg vagy alapozd le hídképzővel, hogy a festék jobban tapadjon.
- **Nagyon sima, csúszós felület (laminált, fóliás bútor):** nem csiszolható, ezért szükség lehet hídképző alapozó használatára.
- **Átütő cseresavas fa (pl. mahagóni, cseresznye) vagy göcsök:** használj shellack alapú blokkoló alapozót a foltosodás (átvérvés) megelőzésére.
- **Fémfelület:** zsírtalanítsd, rozsdát távolítsd el, szükség esetén alkalmazd rozsdagátló alapozót.

2. Festék felvitele

- **Felhasználás:** Fusion Mineral Paint vízbázisú, önmagában is tartós, beépített alapozóval és fedőréteggel. A festéket jól keverd fel használat előtt, de ne rázd fel, hogy elkerüld a buborékosodást.
- **Ecset vagy henger:** jó minőségű szintetikus ecsettel vagy finom hengerekkel csíkmentes felület érhető el. A festés ideális hőmérséklet 10–30 °C között – ha körülmény száraz és meleg vagy ecsetvonásokat szeretnél alaposan elsepregetni használhatsz vízpermetezőt, hogy lassítsd a száradást.
- **Rétegszám:** a legtöbb szín 1–2 rétegben fed. Nagyon világos árnyalatok sötét alapon több réteget igényelhetnek, vagy célszerű előalapozni.
- **Száradási idő:**
 - Kézsáraz kb. 30 perc alatt
 - Újrafesthető: 1–2 óra múlva

- Óvatos használat: 24–48 óra után
- Teljes kikeményedés: 21 nap
- **Fedőképesség:** kb. 7 m² / 500 ml (≈14 m² / liter), a felülettől és a színtől függően.

3. Fixálás és extra védelem

- A Fusion festék matt, mosható felületet ad, külön fedőréteg nélkül is tartós.
- **Kiegészítő védelem** igény esetén, pl. gyakran használt vagy erősen igénybevett felületeken (pl. asztallapok, konyhabútor):
 - vízbázisú lakk (matt, selyemfényű, fényes), vagy
 - viasz (melegebb, természetes hatásért).

4. Eszközök használata és tisztítása

- **Alkalmazás:** vékony rétegekben dolgozz, kevesebb festék = szebb végeredmény.
- **Ecsetek:** szintetikus sörté a legalkalmasabb.
- **Hengerek:** kis felületen habhenger, nagyobb bútoron mikroszálas henger.
- **Tisztítás:** szappanos, meleg vízzel.
- **Praktikus tipp:** a nyitott tégely és a tető közé tegyél fóliát (pl. frissentartó fóliát), így könnyebb lesz újranyitni.

5. Hasznos tanácsok kezdőknek

- Mindig végezz **próbafestést** egy kisebb részen.
- Ne sietess: hagyd megszáradni a rétegeket.
- Világos szín sötét alapon több réteget igényelhet, de egy köztes alapszín segíthet.
- Hibázni lehet – minden réteget át lehet csiszolni, javítani.